DS 6 选型表

DS 6 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□-□□□

测量压力																						
	表压	6	8	5																		
	绝压	6	8	6																		
额定量程	**[bar]**																					
	2				2	0	0	1														
	5				5	0	0	1														
	10				1	0	0	2														
	20				2	0	0	2														
	50				5	0	0	2														
	100				1	0	0	3														
	200				2	0	0	3														
	400				4	0	0	3														
	用户需求				9	9	9	9														请咨询
节点																						
	1 节点								1													
	2 节点								2													
模拟输出																						
	无模拟输出									0												
电气连接																						
	M12x1 (5针)										N	1	0									
	用户需求										9	9	9									请咨询
压力接口及过程连接件																						
	G1/4" DIN 3852													3	0	0						
	用户需求													9	9	9						请咨询
密封件																						
P_N < 100 bar	FKM																1					
P_N ≥ 100 bar	NBR																5					
	用户需求																9					请咨询
参数设置																						
	BD SENSORS 标准 [1]																	0	0	0		
	按用户需求设置 [1]																	9	9	9		请咨询
特殊型号																						
	标准																				0	0	0
	氧气环境应用 [2]																				0	0	7
	用户需求																				9	9	9	请咨询

[1] 用户可通过以下设备编辑参数：手操器 P6 和编程连接器 CIS Set (包括： 编程软件P-Set，电脑连接器Adapt 3，电源线以及电脑与压力开关接口连接线)
手操器P 6 和 CIS Set 不包含在出货范围内，订购时请另外订购，详情参见相关产品样本

[2] 氧气环境应用适用额定量程至 200bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com