BD|SENSORS
pressure measurement

Ordering code DM 10

DM 10 [ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [0] - [ ][ ] - [0][K][0] - [ ][ ][ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ][ ][ ]

| | | |