

PM 190 选型表

PM 190 - - -

供电电源	220 VAC / 50 Hz	5	1	0		
	115 VAC / 50 Hz	5	1	1		
	24 VDC	5	1	2		
电气连接 32针 (根据 DIN 41612)	(A) 32针 阴性插头 焊接式端子				1	
	32针 阴性插头 旋入式端子 (实心线缆截面至1.5 mm ²)				6	
特殊校验	不需要					1
	需要					2